



ČESKÁ INSPEKCE  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát Praha  
Oddělení ochrany vod  
Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6  
tel.: +420 233 066 111, IČ: 41 69 32 05  
e-mail: [podatelna@cizp.cz](mailto:podatelna@cizp.cz), [www.cizp.cz](http://www.cizp.cz)

Josef Řebíček  
[radhauz@seznam.cz](mailto:radhauz@seznam.cz)

Č.j.: ČIŽP/41/2021/8372  
Spis: ZN/ČIŽP/41/3418/2021

Vyřizuje: Barbora Procházková  
Telefon: +420 233 066 209

Datum: 22.09.2021

Vážený pane,

Dne 24. 8. 2021 přijala Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha (dále jen „ČIŽP“) podnět, ve kterém žádáte o prošetření znečištění Hostavického potoka v Hostavicích za parkem Vidlák.

ČIŽP na základě Vašeho podnětu provedla dne 26. 8. 2021 místní šetření, při kterém bylo zjištěno následující: ČIŽP zkontrolovala průtok Hostavického potoka v místě, na které upozornil podnět. Voda protékající potokem byla vizuálně čistá, bez zápachu. V místě vyústění potoka byl změřen  $O_2$  a pH, naměřené hodnoty odpovídaly hodnotám běžným pro povrchové vody.

Další místní šetření bylo provedeno dne 10. 9. 2021. Při šetření byl znovu zkontrolován Hostavický potok v místě, na které upozornil podnět. Voda vytékající z levého potrubí (po směru toku) byla lehce zakalená, na dně byl nános vláknitého sedimentu bílé barvy, který pokrýval i místo pod vyústí dešťové kanalizace. ČIŽP odebrala dva vzorky vody spolu s vláknitým sedimentem. Odebrané vzorky byly cítit po spláškách. Vzorky byly odvezeny k analýze do laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.

Dne 10. 9. 2021 byla dále provedena neohlášená kontrola v areálu společnosti Mlékárna Pragolaktos, a.s., kde byl zkontrolován areál a výstup dešťové kanalizace z areálu. Místo výstupu dešťové kanalizace z areálu i jednotlivé větve dešťové kanalizace byly suché bez známek bílého povlaku, čímž byla vyloučena dotace odpadních vod z areálu do Hostavického potoka. Rovněž výsledky rozborů odebraných vzorků z Hostavického potoka vyloučily znečištění mlékárenského charakteru, naopak poukázaly na zbytkové znečištění splaškového charakteru.

Dle ustanovení § 112 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném a účinném znění, přísluší České inspekci životního prostředí v rámci vodoprávního dozoru kontrolovat vodní díla určená ke zneškodňování znečištění v odpadních vodách nebo k jejich vypouštění do vod povrchových nebo podzemních, do této kategorie vodních děl nepatří kanalizační stoky.

Na základě zákona č. 274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích), není k řešení podnětu ČIŽP věcně příslušná. Dle § 37 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb. přísluší dozor nad dodržováním ustanovení tohoto zákona, předpisů a rozhodnutí podle něj vydaných vodoprávnímu úřadu. Vzhledem k popsáním skutečnostem ČIŽP postoupí Váš podnět na místně příslušný vodoprávní úřad.

**Ing. Robin NÁSE**  
vedoucí oddělení OOV